

DATA: 23/01/2018

DZIAŁANIA SERWISOWE:	Przeгляд gwarancyjny <input type="checkbox"/>	Przeгляд pogwarancyjny <input type="checkbox"/>	Naprawa Gwarancyjna <input checked="" type="checkbox"/>	Naprawa odpłatna <input type="checkbox"/>	Kalibracja / Programowanie <input type="checkbox"/>	Inne: <input type="checkbox"/>
INŻYNIER SERWISOWY	Łukasz Jankiewicz					
URZĄDZENIE	ISA Mediavatus			LICZBA CYKLI	84	
NUMER SERYJNY	6-0228					
NAZWA KLIENTA	Szpital w Plichowice					
ZGŁOSZENIE	„alarm czujników wody”					
OPIS PROBLEMU	rozbieżność T1:T2					
WYKONANE CZYNNOŚCI	kalibracja czujników, testy.					
CZĘŚCI UŻYTE DO NAPRAWY						
Numer katalogowy	Nazwa części	Ilość	Nieodpłatnie	Odpłatnie		
czas pracy serwisu			doj	2x 3h00m		
CZĘŚCI ZAMIENNE ZALECANE DO NASTĘPNEGO PRZEGLĄDU:						
UWAGI:						
uzgodnienie sprawnie						

SZPITAL CHOROBY
 im. św. Józefa w Plichowicach
 44-145 Plichowice, ul. Dworcowa 31
 tel. centr. 32 331 99 00, fax 32 331 99 08
 NIP 779-20-99-241, REGON 639721294
 pieczęć i podpis upoważnionego

INFORMER MED
 sp. z o.o.
 ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań
 tel. (061) 66 43 850, fax (061) 66 43 855
 REGON 143700000, NIP 779-20-99-241

pieczęć i podpis serwisanta/

DZIAŁANIA SERWISOWE:	Przeгляд gwarancyjny <input checked="" type="checkbox"/>	Przeгляд pogwarancyjny <input type="checkbox"/>	Naprawa Gwarancyjna <input type="checkbox"/>	Naprawa odpłatna <input type="checkbox"/>	Kalibracja / Programowanie <input type="checkbox"/>	Inne: <input type="checkbox"/>
INŻYNIER SERWISOWY	Łukasz Jankiewicz					
URZĄDZENIE	Myjnia endoskopowa ISA Medivators				LICZBA CYKLI	336
NUMER SERYJNY	6-0228					
NAZWA KLIENTA	Szpital w Pilchowicach					
ZGŁOSZENIE	Okresowy przeгляд techniczny					
OPIS PROBLEMU	-					
WYKONANE CZYNNOŚCI	Przeгляд techniczny. Testy.					
CZĘŚCI UŻYTE DO NAPRAWY						
Numer katalogowy	Nazwa	Ilość	Nieodpłatnie	Odpłatnie	Cenna netto	
--	Zestaw do przeglądu (co 6 miesięcy)	1				
Czas pracy serwisu		Dojazd	2 x 430 km			
CZĘŚCI ZAMIENNE ZALECANE DO NASTĘPNEGO PRZEGLĄDU:						
UWAGI						
URZĄDZENIE SPRAWNE TECHNICZNIE I DOPUSZCZONE DO EKSPLOATACJI						
UWAGI UŻYTKOWNIKA						

INSPEKTOR
ds. Techniczno-Administracyjnych

mgr inż. Marcin Kowal
pieczęć i podpis użytkownika/

SZPITAL CHOROŃ PŁUC
Im. Św. Józefa w Pilchowicach
44-145 Pilchowice, ul. Dworcowa 31
NIP 969-11-62-275 Regon 276215293
tel. centr. (32) 235-65-20 fax (32) 235-65-95

INFORMER MED

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań
tel. (41) 66 43 855 fax (41) 66 43 855
REGON 639721294 NIP 779-20-99-241
pieczęć i podpis serwisanta/9-241

DZIAŁANIA SERWISOWE: Przegład gwarancyjny Przegład pogwarancyjny Naprawa Gwarancyjna Naprawa odpłatna Kalibracja / Programowanie Inne: progr/regulacja

INŻYNIER SERWISOWY: Łukasz Jankiewicz

URZĄDZENIE: Myjnia endoskopowa ISA Medivators LICZBA CYKLI: 510

NUMER SERYJNY: 6-0228

NAZWA KLIENTA: Szpital w Pilchowicach

ZGŁOSZENIE: Wgranie nowego endoskopu Pentax EB19-J10 (bronchoskop)

OPIS PROBLEMU: -

WYKONANE CZYNNOŚCI: Wprowadzenie nowego programu, regulacja testu szczelności, testy.

CZĘŚCI UŻYTE DO NAPRAWY

Numer katalogowy	Nazwa	Ilość	Nieodpłatnie	Odpłatnie	Cenna netto
Czas pracy serwisu		Dojazd	2 x 430 km		

CZĘŚCI ZAMIENNE ZALECANE DO NASTĘPNEGO PRZEGLĄDU:

UWAGI
URZĄDZENIE SPRAWNE TECHNICZNIE I DOPUSZCZONE DO EKSPLOATACJI

UWAGI UŻYTKOWNIKA

INSPEKTOR
ds. Techniczno-Administracyjnych
mgr inż. Mariusz Kowol
/pieczęć i podpis użytkownika/

INFORMER MED
Sp. z o.o.
ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań
tel. (061) 66 43 850, fax (061) 66 43 855
REGON 149721294, NIP 779-20-99-241
/pieczęć i podpis serwisanta/

SZPITAL CHOROÓB PRZECIWIĘCZNYCH
im. Św. Józefa w Pilchowicach
44-145 Pilchowice, ul. Dworcowa 31
NIP 969-11-62-275 Regon 276215293
tel. centr. (32) 235-65-28 fax (32) 235-65-96

DZIAŁANIA SERWISOWE:	Przeгляд gwarancyjny <input checked="" type="checkbox"/>	Przeгляд pogwarancyjny <input type="checkbox"/>	Naprawa Gwarancyjna <input type="checkbox"/>	Naprawa odpłatna <input type="checkbox"/>	Kalibracja / Programowanie <input type="checkbox"/>	Inne: <input type="checkbox"/>
-----------------------------	--	---	--	---	---	--------------------------------------

INŻYNIER SERWISOWY	Łukasz Jankiewicz		
URZĄDZENIE	Myjnia endoskopowa ISA Medivators	LICZBA CYKLI	649
NUMER SERYJNY	6-0228		
NAZWA KLIENTA	Szpital w Pilchowicach		
ZGŁOSZENIE	Przeгляд techniczny		
OPIS PROBLEMU	-		
WYKONANE CZYNNOŚCI	Przeгляд techniczny, wymiana filtrów.		

CZĘŚCI UŻYTE DO NAPRAWY					
Numer katalogowy	Nazwa	Ilość	Nieodpłatnie	Odpłatnie	Cenna netto
932250-222	Zestaw filtrów	1kpl	x		
Czas pracy serwisu	2 godz.	Dojazd	2 x 355 km		

CZĘŚCI ZAMIENNE ZALECANE DO NASTĘPNEGO PRZEGLĄDU:
UWAGI URZĄDZENIE SPRAWNE TECHNICZNIE I DOPUSZCZONE DO EKSPLOATACJI
UWAGI UŻYTKOWNIKA

INSPEKTOR
ds. Techniczno-Administracyjnych

mgr inż. Mariusz Kowol

INFORMER MED

Sp. z o.o.
ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań
tel. (061) 66 43 850, fax (061) 66 43 855
REGON 639721294, NIP 779-20-99-241

/pieczęć i podpis użytkownika/

SZPITAL CHOROÓB PŁUC
im. Św. Józefa w Pilchowicach
44-145 Pilchowice, ul. Dworcowa 31
NIP 969-11-62-275 Regon 276215293
tel. centr. (32) 235-65-05 fax (32) 235-65-05

/pieczęć i podpis serwisanta/

DZIAŁANIA SERWISOWE:	Przeгляд gwarancyjny <input type="checkbox"/>	Przeгляд pogwarancyjny <input type="checkbox"/>	Naprawa Gwarancyjna <input type="checkbox"/>	Naprawa odpłatna <input checked="" type="checkbox"/>	Kalibracja / Programowanie <input type="checkbox"/>	Inne: <input type="checkbox"/>
INŻYNIER SERWISOWY	Łukasz Jankiewicz					
URZĄDZENIE	Myjnia endoskopowa ISA Medivators				LICZBA CYKLI	600
NUMER SERYJNY	6-0228					
NAZWA KLIENTA	Szpital w Pilchowicach					
ZGŁOSZENIE	Wprowadzenie nowych bronchoskopów					
OPIS PROBLEMU	-					
WYKONANE CZYNNOŚCI	Wprowadzenie nowych bronchoskopów, testy.					
CZĘŚCI UŻYTE DO NAPRAWY						
Numer katalogowy	Nazwa	Ilość	Nieodpłatnie	Odpłatnie	Cenna netto	
Czas pracy serwisu			Dojazd	2 x 355 km		
CZĘŚCI ZAMIENNE ZALECANE DO NASTĘPNEGO PRZEGLĄDU:						
UWAGI						
URZĄDZENIE SPRAWNE TECHNICZNIE I DOPUSZCZONE DO EKSPLOATACJI						
UWAGI UŻYTKOWNIKA						

INSPEKTOR
ds. Techniczno-Administracyjnych

mgr inż. **Mariusz Kowol**

/pieczęć i podpis użytkownika/

SZPITAL CHOROBY PŁUC
Im. Św. Józefa w Pilchowicach
44-145 Pilchowice, ul. Dworcowa 31
NIP 969-11-62-275 Regon 276215293
tel. centr. (32) 235-95-20 fax (32) 235-65-95

INFORMER MED
Sp. z o.o.
ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań
tel. (061) 66 43 850
REGON 141438927

/pieczęć i podpis serwisanta/

DZIAŁANIA SERWISOWE:	Przegląd gwarancyjny <input type="checkbox"/>	Przegląd pogwarancyjny <input type="checkbox"/>	Naprawa Gwarancyjna <input checked="" type="checkbox"/>	Naprawa odpłatna <input type="checkbox"/>	Kalibracja / Programowanie <input type="checkbox"/>	Inne: <input type="checkbox"/>
INŻYNIER SERWISOWY	Łukasz Jankiewicz					
URZĄDZENIE	Myjnia endoskopowa ISA Medivators				LICZBA CYKLI	630
NUMER SERYJNY	6-0228					
NAZWA KLIENTA	Szpital w Pilchowicach					
ZGŁOSZENIE	Błąd startu cieczy B					
OPIS PROBLEMU	Krystalizacja środka B					
WYKONANE CZYNNOŚCI	Czyszczenie zaworów modułu dozowania dla środka B, testy.					
CZĘŚCI UŻYTE DO NAPRAWY						
Numer katalogowy	Nazwa	Ilość	Nieodpłatnie	Odpłatnie	Cenna netto	
Czas pracy serwisu	3 godz.		Dojazd	2 x 355 km		
CZĘŚCI ZAMIENNE ZALECANE DO NASTĘPNEGO PRZEGLĄDU:						
UWAGI						
URZĄDZENIE SPRAWNE TECHNICZNIE I DOPUSZCZONE DO EKSPLOATACJI						
UWAGI UŻYTKOWNIKA						

SZPITAL CHOROŃ P.S. S.C.
 im. Św. Józefa w Pilchowicach
 44-145 Pilchowice, ul. Dworcowa 31
 NIP 963-11-82-275 Regon 276215293
 tel. centr. (32) 235-61-30 fax (32) 235-65-95

/pieczęć i podpis użytkownika/

INFORMER MED
 Sp. z o.o.
 ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań
 tel. (061) 66 43 850 fax (061) 66 43 855
 REGON 639721294 tel. 779-20-99-241

/pieczęć i podpis serwisanta/

INSPEKTOR
 ds. Techniczno-Administracyjnych

mgr inż. Marcin Kowol

DZIAŁANIA SERWISOWE:	Przeгляд gwarancyjny <input type="checkbox"/>	Przeгляд pogwarancyjny <input type="checkbox"/>	Naprawa Gwarancyjna <input type="checkbox"/>	Naprawa odpłatna <input type="checkbox"/>	Kalibracja / Programowanie <input checked="" type="checkbox"/>	Inne: <input type="checkbox"/>
INŻYNIER SERWISOWY	Łukasz Jankiewicz					
URZĄDZENIE	Myjnia endoskopowa ISA Medivators				LICZBA CYKLI	894
NUMER SERYJNY	6-0228					
NAZWA KLIENTA	Szpital w Pilchowicach					
ZGŁOSZENIE	Kontrola dozowania detergentu.					
OPIS PROBLEMU	-					
WYKONANE CZYNNOŚCI	Pomiar kontrolny ilości pobierania detergentu, kalibracja.					
CZĘŚCI UŻYTE DO NAPRAWY						
Numer katalogowy	Nazwa	Ilość	Nieodpłatnie	Odpłatnie	Cenna netto	
Czas pracy serwisu	1 godz.		Dojazd	2 x 355 km		
CZĘŚCI ZAMIENNE ZALECANE DO NASTĘPNEGO PRZEGLĄDU:						
UWAGI						
URZĄDZENIE SPRAWNE TECHNICZNIE I DOPUSZCZONE DO EKSPLOATACJI						
UWAGI UŻYTKOWNIKA						

Halina Kochaniewicz
 pielęgniarka dyplomowana
 130411210
 /pieczęć i podpis użytkownika/

INFORMER MED Sp. z o.o.

 Lukasz Jankiewicz
 Techniczny Konsultant Techniczny
 /pieczęć i podpis serwisanta/

INFORMER MED
 Sp. z o.o.
 ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań
 NIP 779-20-99-241

DZIAŁANIA SERWISOWE:	Przeгляд gwarancyjny <input checked="" type="checkbox"/>	Przeгляд pogwarancyjny <input type="checkbox"/>	Naprawa Gwarancyjna <input type="checkbox"/>	Naprawa odpłatna <input type="checkbox"/>	Kalibracja / Programowanie <input checked="" type="checkbox"/>	Inne: <input type="checkbox"/>
INŻYNIER SERWISOWY	Łukasz Jankiewicz					
URZĄDZENIE	Myjnia endoskopowa ISA Medivators				LICZBA CYKLI	939
NUMER SERYJNY	6-0228					
NAZWA KLIENTA	Szpital w Pilchowicach					
ZGŁOSZENIE	Okresowy przeгляд techniczny (roczny)					
OPIS PROBLEMU	-					
WYKONANE CZYNNOŚCI	Przeгляд techniczny zgodnie z DTR, szkolenie techniczno-obslugowe (nowy personel)					
CZĘŚCI UŻYTE DO NAPRAWY						
Numer katalogowy	Nazwa	Ilość	Nieodpłatnie	Odpłatnie	Cenna netto	
	Zestaw do rocznego przeglądu	1 kpl.	x			
Czas pracy serwisu		Dojazd	2 x 355 km			
CZĘŚCI ZAMIENNE ZALECANE DO NASTĘPNEGO PRZEGLĄDU:						
UWAGI						
URZĄDZENIE SPRAWNE TECHNICZNIE I DOPUSZCZONE DO EKSPLOATACJI						
UWAGI UŻYTKOWNIKA						

INSPEKTOR
ds. Techniczno-Administracyjnych

mgr inż. Mariusz Kowol

/pieczęć i podpis użytkownika/

SZPITAL CHOROÓB PŁUC
im. Św. Józefa w Pilchowicach
44-145 Pilchowice, ul. Dworcowa 31
NIP 989-11-62-275 Regon 276215293
tel. centr. (32) 235-65-24 fax (32) 235-65-05

INFORMER MED
Sp. z o.o.
ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań
NIP 779-20-99-241

/pieczęć i podpis serwisanta/



RAPORT SERWISOWY

Belimed
Infection Control

DATA: 02 / 10 / 2019

DZIAŁANIA SERWISOWE:	Przeгляд gwarancyjny <input type="checkbox"/>	Przeгляд pogwarancyjny <input type="checkbox"/>	Naprawa Gwarancyjna <input type="checkbox"/>	Naprawa odpłatna <input type="checkbox"/>	Kalibracja / Programowanie <input type="checkbox"/>	Inne: <input type="checkbox"/>
INŻYNIER SERWISOWY	Łukasz Jankiewicz					
URZĄDZENIE	Myjnia endoskopowa ISA Medivators				LICZBA CYKLI	1134
NUMER SERYJNY	6-0228					
NAZWA KLIENTA	Szpital w Pilchowicach					
ZGŁOSZENIE	nie moimie zamburci podlugny					
OPIS PROBLEMU	kraticowka sitowike poza zakresem.					
WYKONANE CZYNNOŚCI	regulacja kraticowki FC1, testy					
CZĘŚCI UŻYTE DO NAPRAWY						
Numer katalogowy	Nazwa	Ilość	Nieodpłatnie	Odpłatnie	Cenna netto	
Czas pracy serwisu	godz. 1		Dojazd	2 x 355 km		
CZĘŚCI ZAMIENNE ZALECANE DO NASTĘPNEGO PRZEGLĄDU:						
UWAGI						
Utrzymanie sprawnie technicznie						
UWAGI UŻYTKOWNIKA						

SZPITAL CHORÓB PEŁC
im. św. Józefa w Pilchowicach
44-145 Pilchowice, ul. Dworcowa 31
tel. 32 331 50 64, fax 32 331 99 08
PRACOWNIA BRONCHOSKOPII
NIP 969-11-62-273, REGON 27621529300039

/pieczęć i podpis użytkownika/

Łukasz Jankiewicz


INFORMER MED
Sp. z o.o.
ul. Winogrody 118/61-626 Poznań
NIP 779-20-99-241

/pieczęć i podpis serwisanta/


DZIAŁANIA SERWISOWE:	<input checked="" type="radio"/> Przejąd techniczny	<input type="radio"/> Naprawa	<input type="radio"/> Inne
INŻYNIER SERWISOWY	Mariusz Wałdoch		
URZĄDZENIE	Medivators ISA		
NUMER SERYJNY	6-0228	LICZBA CYKLI	1283
NAZWA KLIENTA	Szpital Chorób Płuc, Pilchowice		
ZGŁOSZENIE	Przejąd techniczny		
WYKONANE CZYNNOŚCI			
CZĘŚCI UŻYTE DO NAPRAWY			
Numer katalogowy	Nazwa	Ilość	
CZM_ISAPMKIT HU	Zestaw konserwacji rocznej ISA	1	
CZM_93250-222	Zestaw filtrów wody 0,45 + 0,1 um	1	
CZM_ISA4400	Filtr Powietrza 0,2um	2	
-----	-----	-----	
-----	-----	-----	
-----	-----	-----	
Czas pracy serwisu			
CZĘŚCI ZAMIENNE ZALECANE DO WYMIANY:			
Brak			
UWAGI:			
Urządzenie sprawne. Następny przejazd za 180 dni.			
UWAGI UŻYTKOWNIKA:			
Brak uwag.			


Raport sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.


/pieczęć i podpis użytkownika/


/pieczęć i podpis serwisanta/

DZIAŁANIA SERWISOWE:	Przeгляд gwarancyjny <input type="checkbox"/>	Przeгляд pogwarancyjny <input type="checkbox"/>	Naprawa Gwarancyjna <input type="checkbox"/>	Naprawa odpłatna <input checked="" type="checkbox"/>	Kalibracja / Programowanie <input type="checkbox"/>	Inne: <input type="checkbox"/>
INŻYNIER SERWISOWY	Lukasz Jankiewicz					
URZĄDZENIE	Myjnia endoskopowa ISA Medivators				LICZBA CYKLI	1379
NUMER SERYJNY	6-0228					
NAZWA KLIENTA	Szpital w Pilchowicach					
ZGŁOSZENIE	Alarm wylotowy					
OPIS PROBLEMU	Wyeksploatowana membrana zaworu V3 i V14					
WYKONANE CZYNNOŚCI	Wymiana zaworów V3 i V14, testy					
CZĘŚCI UŻYTE DO NAPRAWY						
Numer katalogowy	Nazwa	Ilość	Nieodpłatnie	Odpłatnie	Cenna netto	
CZ_ODE21IH35	Zestaw naprawczy do zaworów ISA	2		x		
Czas pracy serwisu	1 godz.		Dojazd	2 x 355 km		
CZĘŚCI ZAMIENNE ZALECANE DO NASTĘPNEGO PRZEGLĄDU:						
UWAGI						
Urządzenie sprawne technicznie.						
UWAGI UŻYTKOWNIKA						


 /pieczęć i podpis użytkownika/
 1300 - 1345


 Sp. z o.o.
 ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań
 NIP 779-20-99-241
 /pieczęć i podpis serwisanta/



Belimed
Infection Control

XERO JEST W FARB FORCIE
RAPORT SERWISOWY

DATA: 15 / 06 / 2020

DZIAŁANIA SERWISOWE:	Przeгляд gwarancyjny <input type="checkbox"/>	Przeгляд pogwarancyjny <input checked="" type="checkbox"/>	Naprawa Gwarancyjna <input type="checkbox"/>	Naprawa odpłatna <input type="checkbox"/>	Kalibracja / Programowanie <input type="checkbox"/>	Inne: EXPLOAT. <input checked="" type="checkbox"/>
INŻYNIER SERWISOWY	Łukasz Jankiewicz					
URZĄDZENIE	Myjnia endoskopowa ISA Medivators				LICZBA CYKLI	1524
NUMER SERYJNY	6-0228					
NAZWA KLIENTA	Szpital w Pilchowicach					
ZGŁOSZENIE	Wymiana filtrów (co 180 dni)					
OPIS PROBLEMU	-					
WYKONANE CZYNNOŚCI	Wymiana filtrów (co 180 dni), przegląd i testy.					
CZĘŚCI UŻYTE DO NAPRAWY						
Numer katalogowy	Nazwa	Ilość	Nieodpłatnie	Odpłatnie	Cenna netto	
CZM_93250-222	Zestaw filtrów wody	1 szt,		x		
CZM_ISA4400	Filtr powietrza	2 szt.		x		
Czas pracy serwisu	godz.	Dojazd				
CZĘŚCI ZAMIENNE ZALECANE DO NASTĘPNEGO PRZEGLĄDU:						
UWAGI						
Urządzenie sprawne technicznie. Kolejna wymiana filtrów za 180 dni.						
UWAGI UŻYTKOWNIKA						

KIEROWNIK
Działu Administracyjno-
Eksplatacyjnego

inż. Dariusz Brzezina
/pieczęć i podpis kierownika/

INFORMER MED
Sp. z o.o.
ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań
NIP 779-20-99-241

[Signature]
/pieczęć i podpis serwisanta/

STRONA 1 z 1

DZIAŁANIA SERWISOWE:	Przeгляд gwarancyjny <input type="checkbox"/>	Przeгляд pogwarancyjny <input checked="" type="checkbox"/>	Naprawa Gwarancyjna <input type="checkbox"/>	Naprawa odpłatna <input type="checkbox"/>	Kalibracja / Programowanie <input type="checkbox"/>	Inne: EXPLOAT. <input checked="" type="checkbox"/>
INŻYNIER SERWISOWY	Lukasz Jankiewicz					
URZĄDZENIE	Myjnia endoskopowa ISA Medivators				LICZBA CYKLI	1759
NUMER SERWYJNY	6-0228					
NAZWA KLIENTA	Szpital w Pilchowicach					
ZGŁOSZENIE	Przeгляд techniczny (roczny)					
OPIS PROBLEMU	-					
WYKONANE CZYNNOŚCI	Przeгляд techniczny (roczny) z wymianą filtrów, testy.					

CZĘŚCI UŻYTE DO NAPRAWY						
Numer katalogowy	Nazwa	Ilość	Nieodpłatnie	Odpłatnie	Cenna netto	
CZM_93250-222	Zestaw filtrów wody	1 szt.		x		
CZM_ISA4400	Filtr powietrza	2 szt.		x		
CZM_ISAPMKITHUREV1	Zestaw do rocznego przeгляdu technicznego	1 szt.		x		
Czas pracy serwisu	6 godz.	Dojazd	Poznań - Pilchowice			

CZĘŚCI ZAMIENNE ZALECANE DO NASTĘPNEGO PRZEGLĄDU:

UWAGI
 Urządzenie sprawne technicznie. Kolejna wymiana filtrów za 180 dni.

UWAGI UŻYTKOWNIKA

SZPITAL CHOROÓB PŁUC
 im. św. Józefa w Pilchowicach
 44-145 Pilchowice, ul. Dworcowa 31
 tel. 32 331 99 64, fax 32 331 99 08
 PRACOWNIA BRONCHOSKOPII
 NIP 969-11-62-275, REGON 27621529300039

INFORMER MED Sp. z o.o.

 Lukasz Jankiewicz
 Starszy Inżynier ds. Serwisu

/pieczęć i podpis użytkownika/

/pieczęć i podpis serwisanta/

**RAPORT SERWISOWY**

DATA: 09.06.2021

DZIAŁANIA SERWISOWE	Przeгляд gwarancyjny <input type="checkbox"/>	Przeгляд pogwarancyjny <input checked="" type="checkbox"/>	Naprawa Gwarancyjna <input type="checkbox"/>	Naprawa odpłatna <input type="checkbox"/>	Kalibracja / Programowanie <input type="checkbox"/>	Inne: <input type="checkbox"/>
INŻYNIER SERWISOWY	Mariusz Wałdoch					
URZĄDZENIE	Medivators ISA				LICZBA CYKLI	1979
NUMER SERYJNY	6-0228					
NAZWA KLIENTA	Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa Pilchowice					
ZGŁOSZENIE	Przeгляд okresowy					
OPIS PROBLEMU						
WYKONANE CZYNNOŚCI	Wykonanie przeglądu technicznego półrocznego z wymianą filtrów. Poprawienie uszkodzonego wężyka chemii w zbiorniku Solvent A. Test na programie autodezynfekcji Urządzenie sprawne. Następny przeгляд za 180 dni.					
CZĘŚCI UŻYTE DO NAPRAWY						
Numer katalogowy	Nazwa	Ilość	Nieodpłatnie	Odpłatnie	Cenna netto	
93250-222	Zestaw filtrów wody surowej	1				
ISA4400	Filtr powietrza	2				
wkladBB1	Filtr wody 10'	1				
Czas pracy	1,5 h					
CZĘŚCI ZAMIENNE ZALECANE DO WYMIANY:						
UWAGI :						
UWAGI UŻYTKOWNIKA:						

SPECJALISTA
ds. eksploatacyjnychmgr inż. *Mariusz Kowol*

/pieczęć i podpis użytkownika/

SZPITAL CHOROBY PŁUC
 im. Św. Józefa w Pilchowicach
 44-145 Pilchowice, ul. Dworcowa 31
 NIP 688-11-62-275 Regon 276215293
 tel. centr. (52) 265-65-30 fax (52) 235-85-05
INFORMER MED Sp. z o.o.*Mariusz Wałdoch*
Serwisant

/pieczęć i podpis serwisanta/

DZIAŁANIA SERWISOWE:	Przeгляд gwarancyjny <input type="checkbox"/>	Przeгляд pogwarancyjny <input type="checkbox"/>	Naprawa Gwarancyjna <input type="checkbox"/>	Naprawa odpłatna <input checked="" type="checkbox"/>	Kalibracja / Programowanie <input type="checkbox"/>	Inne: EXPLOAT. <input checked="" type="checkbox"/>
INŻYNIER SERWISOWY	Łukasz Jankiewicz					
URZĄDZENIE	Mijnia endoskopowa ISA Medivators				LICZBA CYKLI	2195
NUMER SERYJNY	6-0228					
NAZWA KLIENTA	Szpital w Pilchowicach					
ZGŁOSZENIE	Alarm strat cieczy 60 i alarm wylotowy 50					
OPIS PROBLEMU	Wyeksploatowany zawór V13					
WYKONANE CZYNNOŚCI	Diagnostyka, naprawa (wymiana zaworu V13), testy					
CZĘŚCI UŻYTE DO NAPRAWY						
Numer katalogowy	Nazwa	Ilość	Nieodpłatnie	Odpłatnie	Cenna netto	
N/A (ISAEVM1_4)	Zawór V13	1 szt.		x		
Czas pracy serwisu	2 godz.		Dojazd			
CZĘŚCI ZAMIENNE ZALECANE DO NASTĘPNEGO PRZEGLĄDU:						
Przeptywomierz FT13 - ISAFHKUJG38_1						
UWAGI						
Urządzenie sprawne technicznie						
UWAGI UŻYTKOWNIKA						

SZPITAL CHOROÓB PEŁC
 im. św. Józefa w Pilchowicach
 44-145 Pilchowice, ul. Dworcowa 31
 tel. 32 331 99 64, fax 32 331 99 08
 PRACOWNIA BRONCHOSKOPII
 NIP 959-11-62-273. REGON 27621529300033

/pieczęć i podpis użytkownika/

INFORMER MED Sp. z o.o.

Łukasz Jankiewicz
 Starszy Inżynier ds. Serwisu

/pieczęć i podpis serwisanta/

DATA: 28 / 12 / 2021

DZIAŁANIA SERWISOWE:	Przegląd gwarancyjny <input type="checkbox"/>	Przegląd pogwarancyjny <input type="checkbox"/>	Naprawa Gwarancyjna <input type="checkbox"/>	Naprawa odpłatna <input checked="" type="checkbox"/>	Kalibracja / Programowanie <input type="checkbox"/>	Inne: EXPLOAT. <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------------	---	---	--	--	---	--

INŻYNIER SERWISOWY	Łukasz Jankiewicz		
URZĄDZENIE	Myjnia endoskopowa ISA Medivators	LICZBA CYKLI	2271
NUMER SERYJNY	6-0228		
NAZWA KLIENTA	Szpital w Pilchowicach		
ZGŁOSZENIE	Przegląd techniczny		
OPIS PROBLEMU	-		
WYKONANE CZYNNOŚCI	Przegląd techniczny, wymiana przepływomierza FT13, zaworu V3 (nowy typ), zestawu filtrów, testy		

CZĘŚCI UŻYTE DO NAPRAW					
Numer katalogowy	Nazwa	Ilość	Nieodpłatnie	Odpłatnie	Cenna netto
CZ_ODE21X2KT120	Zestaw naprawczy do korpusu V3 (nowy typ)	1 szt.		x	
CZM_ISAFHKUJG38_1	Przepływomierz FT13	1 szt.		x	
CZM_ISAPMKITHUREV1	Zestaw do konserwacji rocznej	1 szt.		x	
CZM_ISA4400	Filtr powietrza	2 szt.		x	
CZM_93250-222	Zestaw filtrów wody surowej	1 kpl.		x	
CZE_WkładBB1	Wkład polipropylenowy 1mik	1 szt.		x	
Czas pracy serwisu	6 godz.	Dojazd	Poznań - Pleszcyce		

CZĘŚCI ZAMIENNE ZALECANE DO NASTĘPNEGO PRZEGLĄDU:

UWAGI
Urządzenie sprawne technicznie

UWAGI UŻYTKOWNIKA

SZPITAL CHOROŃ PŁUC
im. św. Józefa w Pilchowicach
44-145 Pilchowice, ul. Dworcowa 31
tel. 32 331 99 64, fax 32 331 99 08
PRACOWNIA BRŃCHOSKOPII
NIP 969-11-52-275, REGON 2762152900039

INFORMER MED Sp. z o.o.

Łukasz Jankiewicz
Starszy inżynier ds. Serwisu

/pieczęć i podpis użytkownika/

/pieczęć i podpis serwisanta/

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



Belimed
Infection Control

RAPORT SERWISOWY

DATA: 23.06.2022r.

DZIAŁANIA SERWISOWE: Przegład gwarancyjny Przegład pogwarancyjny Naprawa Gwarancyjna Naprawa odpłatna Kalibracja / Programowanie Inne:

INŻYNIER SERWISOWY: **Dominik Kopera**

URZĄDZENIE: **MEDIVATORS ISA** LICZBA CYKLI: **2554**

NUMER SERYJNY: **6-0228**

NAZWA KLIENTA: **SCP PILCHOWICE UL. DWORCOWA 31**

ZGŁOSZENIE: **—**

OPIS PROBLEMU: **PRZEGLĄD POZROCOZNY**

WYKONANE CZYNNOŚCI: **• PRZEGLĄD TECHNICZNY
• TESTY I SPRAWDZENIE URZĄDZENIA
• KALIBRACJA STAŻYK (10,10) na (5,15)**

CZĘŚCI UŻYTE DO NAPRAWY

Numer katalogowy	Nazwa	Ilość	Nieodpłatnie	Odpłatnie	Cenna netto
39250-2229	ZESTAW FILTRÓW (Q44) (0,1)	1 szt		>	
2M-SSA 4400	FILTR POWIETRZA (50mm)	2 szt		>	
2E-WK1013BA	WŁAZID 10" PPA 1um	1 szt		>	

Czas pracy serwisu: **4** h Dojazd:

CZĘŚCI ZAMIENNE ZALECANE DO NASTĘPNEGO PRZEGLĄDU:

Numer katalogowy	Nazwa	Ilość

UWAGI: **URZĄDZENIE SPRAWNE**

SZPITAL CHOROÓB PŁUC
im. Św. Józefa w Pilchowicach
44-145 Pilchowice, ul. Dworcowa 31
NIP 589-11-62-275 Regon 276215293
tel. centr. (52) 235-65-37 fax (52) 235-65-95

/pieczęć i podpis użytkownika/

INFORMER MED Sp. z o.o.
/pieczęć handlowa serwisanta/
Inżynier ds. Serwisu

SPECJALISTA
ds. eksploatacyjnych

mgr inż. **Mariusz Kowol**

Informer Med Sp z o.o. ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań

Tel. 061 66 43 850, fax 061 66 43 855, www.informermed.eu

NIP 779-20-99-241, REGON 639721294, wysokość kapitału zakładowego: 300 000zł

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 000005799